

SCHLEBACH zakružovací stroj BIEGE-BOY

Návod na obsluhu




Návod na obsluhu zakružovacieho stroja BIEGE-BOY

Zakružovací stroj Biege-Boy bol vyvinutý pre pokrývanie striech oblých tvarov a valcových striech.

Pomocou špeciálneho rolovacieho systému sa naprofilované pásy tvarujú v oblasti profilu budúcej drážky (falcu). Dlhšie pásy je vhodné zakružovať priamo na stavbe. Naprofilovaný pás sa na jednom mieste upevní na podkladovej konštrukcii. Potom sa nasadí Biege-Boy na profil a treba ho viesť pozdĺžne po hrane. Pomocou prítlačných valčekov je materiál pretváraný a prispôsobovaný podkladovej konštrukcii. Podľa požadovaného polomeru, hrúbky materiálu a kvality materiálu musí byť nastavený tlak na valce nasledovným spôsobom:

1. prítlačnú páku A otočte úplne doľava
2. prítlačnú páku B zľahka dotiahnite rukou (doprava)
3. preveďte skúšku a skontrolujte dosiahnuté zaoblenie
4. podľa polomeru zvýšte tlak pákou A, pri malých polomeroch pomocou obidvoch pák A aj B



Nastavenie pri výskyte zvlnenia:

Materiál je zvlnený vo vrchnej časti ohybu :

Tlak nastavený na páke A je príliš silný, resp. tlak na páke B je príliš slabý

Materiál je zvlnený v spodnej časti ohybu:

Tlak nastavený na páke B je príliš silný, resp. tlak na páke A je príliš slabý

Tlak korigujte podľa potreby.

Veľmi malé polomery si vyžadujú niekoľko prechodov materiálu strojom.

Upozornenie:

Z dôvodu transportu je motor pootočený o 180°. Pred použitím ho nastavte do pracovnej polohy – viď obrázok a dotiahnite zaisťovacie skrutky.

